



CITTA' DI BELLONA (CE)



CITTA' DI BELLONA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE
(Provincia di Caserta)

SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE



MESSA IN SICUREZZA DEL SITO "IMPIANTO ILSIDE SRL" UBICATO IN BELLONA ALLA STRADA PROVINCIALE 333 EX SS 264 AL KM. 30+760 MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IVI STOCCATI

Titolo elaborato:						Tavola		
Rilievo Fotografico						ED 09		
Committente: Comune di Bellona				Il Responsabile del Procedimento		Il Progettista		
						Ing. Luigi FALCO firmato in modalità elettronica ex art. 24 del D.lgs.82/2005		
Cod. Sito		Codice Elaborato				Nome file		Data : ottobre 2018
-		PO	E	D	0	9	Rev. 0	scala: varie
Rev.	Data	Descrizione modifica					verificato:	approvato
0	07/2018	1° Emissione						
1	10/2018	Modifiche dovute ad alcune attività di Messa in sicurezza effettuate dal Comune dal luglio al settembre 2018						

RILIEVO FOTOGRAFICO


MESSA IN SICUREZZA DEL SITO "IMPIANTO ILSIDE SRL" UBICATO IN BELLONA ALLA STRADA PROVINCIALE 333 EX SS 264 AL KM. 30+760 MEDIANTE RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IVI STOCCATI

COMUNE DI BELLONA (CE)

La Ilside s.r.l. di Bellona era un impianto che operava nella raccolta, trasporto, stoccaggio, selezione, cernita, imballaggio, trattamento rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi con relativo recupero e commercializzazione dei materiali cartacei, plastici, legnosi, ferrosi e vetrosi e la sola messa in riserva di quelli pericolosi autorizzato con decreto regionale n. 127 rilasciato in data 15 giugno 2011.

L'impianto è inattivo dal 2012 a causa di un incendio che interessò una parte dei rifiuti ivi stoccati in una area esterna dello stabilimento. Nel corso degli anni si sono registrati ulteriori incendi (da ultimo quello dell'11 luglio 2017).

Si riporta di seguito il rilievo fotografico effettuato in sito nei giorni 19 giugno e 4 luglio 2018. Nell'ultima parte si riportano le foto dello stato dei luoghi al 17 settembre 2018 in seguito all'intervento di rimozione effettuato dal Comune dal luglio al settembre 2018.



ORTOFOTO DEL SITO – 1. Superfici libere in cui installare il cantiere – 2. Area perimetrata in verde: imballaggi in plastica pressati in balle - 3. Area perimetrata in viola: vetro – 4. Aree perimetrare in rosso: cumuli di rifiuti speciali non pericolosi incendiati in data 11.07.17 misti a terreno di copertura - 5. Aree perimetrare in giallo: cumuli di terreno misto a rifiuti combusti da precedente incendio –

7. Aree perimetrate in marrone: rifiuti speciali pericolosi e di pitture e vernici di scarto incendiati in data 11.07.17 – Edificio B. Demolita la tettoia nel periodo luglio-settembre 2018.

Area 1 – Superfici libere in cui installare il cantiere



Ingresso con area di parcheggio



Area di separazione, cernita e stoccaggio del materiale in uscita

Area n. 2 - imballaggi in plastica pressati in balle



Edificio A: risulta una giacenza di imballaggi in materiale misto pressato in balle di dimensioni circa 1,1 x 1,7 x 0,80 metri del volume di circa 13 x 13 x 4,00 metri sul lato sinistro e 13 x 7 x 4 metri sul lato destro per un totale di circa 1000 m³. Nel periodo luglio – settembre 2018 il Comune ha provveduto a smaltire 270 t di materiale. Ne resta circa 200 ancora da smaltire. Codice CER assegnato 19.12.12.






Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (selezione, compattazione, riduzione in pellet)













Area n. 3 – stoccaggio vetro





Altri materiali combustibili da rimuovere presenti tra edificio A ed edificio B

Area n. 4 - cumuli di rifiuti speciali non pericolosi incendiati in data 11.07.17 misti a terreno di copertura









Area n. 5 – cumuli di terreno misto a rifiuti combusti da precedente incendio





Area 6 - Impianto di trattamento delle acque di scarico



Edificio B: tettoia demolita in quanto pericolante dal Comune nel periodo luglio – settembre 2018







**Area 7 - rifiuti speciali pericolosi e di pitture e vernici di scarto incendiati in data
11.07.17**



Materiali da costruzione contenenti amianto





Materiali vari incendiati presenti sotto tettoia dei rifiuti pericolosi



Pitture e vernici di scarto incendiate





Lampade tubolari neon









Area 8 – parte sud interno edificio A









Area n. 9 – Rifiuti provenienti da demolizioni



Edificio B e tettoie dopo l'intervento di messa in sicurezza del luglio-settembre 2018









